

邵氏硬度计

HT-6510 AM

4. 面板说明



邵氏AM

- | | |
|---------------|-----------------|
| 4-1 压针 | 4-8 校准键 |
| 4-2 显示器 | 4-9 最大值指示符 MAX |
| 4-3 多功能键 | 4-10 平均值指示符 AVE |
| 4-4 最大值保持键 | 4-11 设定次数指示符 N |
| 4-5 校零键 | 4-12 实际测量次数指示 |
| 4-6 测量次数/平均值 | |
| 4-7 RS232C 接口 | |

5. 测量程序

- 5.1 轻按多功能键 ，接通整机电源。
- 5.2 最大值功能
轻按最大值保持键‘MAX’，显示器上就出现‘MAX’，此时测量结果显示为本次测量过程中的最大值，若要取消此功能，只要再按一次‘MAX’键，此时‘MAX’消失。
 - 5.3.1 手握，让压针与被测试样垂直，然后尽可能快地把压针压向试样，并用充分的力度让压针的端面与试样紧密地接触1到2秒，这样最大值自动会显示在上。
 - 5.3.2 要进行下次测量，只要轻按一下‘ZERO’键，然后再重复5.4。另一方面，也可以每次进行下一次测量前，均需要按‘MAX’键清零（‘MAX’符号也随着消失），然后再次按动‘MAX’键进行测量（重复5.4）。
- 5.4 如果不是为了测量最大值，就没有必要按动‘MAX’键而使得显示器上出现最大值指示符‘MAX’，在这种情况下，显示器上的数字就为瞬时值。测量时，保持硬度计不动，在需要的时间间隔读数，就可以获得所需的数值。通常情况下，读数间隔应小于1秒。

3. 规格

显示器：4位10 mm液晶
显示范围：0~100H_A
测试范围：20~90H_A
压针头部尺寸：R0.79mm
压针行程：1.25mm
压针末端的力：324mN~764mN
(33.04gf~77.91gf)

测量试片厚度(或O型圈线径)：H > 1.5mm
分辨率：0.1 H
测量精度： $\leq \pm 1$ H
适用 O型圈直径：5~80mm
执行标准：GB/T 531.1-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法第一部分：邵氏硬度计法(邵尔硬度)》，该国家标准等同国际标准 ISO7619-1-2004
具有峰值锁存、平均值计算及欠压指示功能。

带有标准的RS232C接口。
电 源：2节1.5AAA电池。
关机：本仪器设有两种关机方式，即手动关机和自动关机。在任何时候，只要轻按下方多功键，待显示器上出现OFF，松开手就可手动关断机电源；另一方面，若在10分钟的时间内，未按动任何按键，或者未进行任何测量，则会自动关机，以实现省电功能。
操作条件：温度0~40°C，湿度<80%
尺 寸：176x65x27 mm
重量：170 g (不包括池)

5.5 平均值功能及测量次数设置

按下‘N/AVE’键，屏幕显示设定次数指示符及测量次数‘N’。继续按N/AVE键，可设置测量次数，测量次数最大值为9，当次数设定后，可按‘ZERO’键或‘MAX’键返回到测量状态。硬度计每次测试后，同时显示本次测试的硬度值和测试次数，当到达设定的测试次数时，先显示本次硬度值，随后显示平均值，同时显示平均值符号‘AVE’，并有两声蜂鸣器响声。用户也可根据需要记录若干次测量的数据，而后手工计算出算术平均值。测量次数设置完，可按‘MAX’键和‘ZERO’键返回测量状态，或者数秒后机器自动进入测试状态。平均值计算分最大值和随机值两种，做最大值平均值计算时，应使屏幕同时显示‘MAX’和‘N’。要进行下次测量，只要轻按一下‘ZERO’键，然后再重复5.3.1~5.3.2。

6. 仪器的校准

- 6.1 校零
垂直手握硬度计，让压针悬在空中，此时，显示器上的读数应为零，否则，应进行校零。即轻按‘ZERO’键，使得显示器上的读数为0。
- 6.2 满度校准
让硬度计的压足与玻璃平板完全接触，此时，压针伸出长度为零，显示器上的硬度值应位于99.7~101之间，说明满度值正确，否则，应按一下‘CAL’键即可。

标准附件：

便携盒.....1只
说明书.....1份

可选附件：

RS232C 通讯电缆和软件

4.6 电池。打开电池盖，取出电池。

7.2 依照电池盒上标签所示，正确地装上电池。

7.3 如果在很长一段时间内不使用该仪表，请将电池取出，以防电池腐烂而损坏仪表。