

是说仪器将会在按键操作5分钟后自动关机。用户可根据自己的需要，按以下步骤自行设定自动关机时间。设定范围为1至9分钟。设定方法是按下不松手，直至显示屏上出现'AUTO'时才松手，从按到松开手，大概需要10秒钟的时间。然后按下或来选择1~9设定值。如果要解除自动关机功能，只要把这个时间设定为'0'，仪器将只能手动关机。要存贮并退出设定状态，只要按下 以外的其它键即可。

9. 校准

标准的标准方法需要一台ND9校准器和一把螺丝刀。

9.1 用ND9校准

- b.把仪器设定为A计权测量方式。
- c.把仪器测量时间特性设置为'慢'。
- d.把传声器放入校准器内，打开校准器
- e.调整声级计的校准电位器，使仪器上的显示与校准器输出 94dB或114dB相符。

9.2 用内置校准信号校准仪器要进入校准状态，只要开机按动，使显示屏上出现'CAL'，然后用螺丝刀调节仪器电位计至仪器显示94dB。

10. 注意事项

10.1 风会影响传声器测量，将增加测量值误差。使用时，建议将所配的防风罩

在传声器上。

10.2 切勿擅自拆卸仪器，仪器内部没有用户可以操作的部件。

11. 电池更换

11.1 当电池电压低于5V时，应该更换电池。

11.2 正确装上4节7号电池至电池盒。

11.3 如仪器长时间不使用，请取出电池。

注意： 如果使用交流电，请取出电池。

12. 与PC机通讯

12.1 把RS-232连接线插入仪器相应孔

12.2 用RS-232联机线与仪器连接好

12.3 在操作平台上打开软件，在系统设置里选择COM口。

12.4 点击数据收集按钮，然后点击开始/继续按钮。

12.5 按下键将存在仪器中的数据下载到计算机中。